

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „MarcWitt“ vom 15. August 2016, 18:44

So, da bin ich wieder 😊 Letzte Frage vor der Neuinstallation: Ist es möglich, den FakePCIID.kext von der Shell aus zu deinstallieren? Darüber hatte ich ja die defaults bearbeitet...