

# Mein Hackintosh

**Beitrag von „x815“ vom 16. Juni 2012, 18:42**

Danke ich bin mit dem Soweit recht zufrieden bis auf zwei dinge. Einmal das das sleep nicht funktioniert und das der Lan Treiber von Lnx2 wenn das Kabel entfernt wurde er keine Neue IP bekommt. Da hilft nur Neustart. Soweit kann ich nur sagen es hat sich auf jeden fall die ganze Arbeit mit dem Tower gelohnt.

Mfg X815