

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „MarcWitt“ vom 19. August 2016, 21:33

So, ich bin wieder am Start

Verbose und Single User sind aus den Defaults raus. Es ist jetzt grade nur der usbinjectall installiert. Es funktionieren die Front-Ports und die hinteren 2.0er. Apple Keyboard wird nirgendwo erkannt.