

Erledigt

Airdrop Handoff BCM94352Z

Beitrag von „Acheron“ vom 20. August 2016, 10:45

Hallo,

mein HP Pavillon X360 Laptop läuft mittlerweile sehr rund. Ich habe das Wifi Modul durch ein BCM94352Z / Dell DW1560 ersetzt. Ich habe dazu schon eine Anleitung gefunden und Wlan / Bluetooth funktionieren soweit. Jetzt versuche ich Airdrop mit meinem iPhone 6 an den Start zu bringen - bisher ohne Erfolg. Es gibt wohl eine Anleitung von Toledo mit verschiedenen patch / Konfigurationsmöglichkeiten; damit bin ich aber leider echt überfordert. Hat jemand eine Anleitung / Hilfe für mich, was ich wo ändern muss, damit Airdrop funktioniert?

Danke und Gruß
Acheron