

Erledigt

HP Proliant N36L/N40L/N54L

Beitrag von „ralf.“ vom 20. August 2016, 22:59

Bei dem Fehler könnte es etwas bringen, RAM-Riegel zu entfernen. Minimum sind 1GB für Snow Leopard.

Oder eine iBoot-Legacy-CD benutzen

oder Bootflag:

rd(0,0)/Extra/modbin_kernel

EDIT: Wichtig wäre, noch zu wissen welche Grafikkarten in den Servern sind