

Erledigt und Stille....

Beitrag von „waylander64“ vom 20. August 2016, 23:58

Hallo,

[@al6042](#) - ist nicht gesetzt..

[@griven](#) - werde mal das System jetzt stromlos nehmen

Stromlos nehmen war erfolgreich...

BTW.. Das Verhalten mit dem Soundchip ist kein Alleinstellungsmerkmal von Windows 10.. Auf meinem T430 sorgt der Wechsel von Linux zu Windows 7 für Stille...

Mit freundlichen Grüßen

Waylander