

Erledigt

HP Proliant N36L/N40L/N54L

Beitrag von „graschbaten“ vom 21. August 2016, 00:04

Rückmeldung:

-x -v GraphicsEnabler=Yes rd(0,0)/Extra/modbin_kernel brachte nicht den Erfolg aber nach entfernen des Ram Riegels und ab und zu Kotzen weil man dachte alles wieder für die Katz befinde ich mich gerade in der Installation.