

USB 3.0 Patch + OS X El Capitan

Beitrag von „dd93“ vom 23. August 2016, 18:03

Das Problem hängt mit dem USB3-Chip zusammen. Die Anschlüsse werden von einem VIA VL800 Chip bereitgestellt. Wenn es für den keine Kext gibt, dann werden die Anschlüsse nicht unter OS X laufen.

Das ganze läuft unter Windows 7 übrigens auch nicht ohne Treiber.