

Erledigt

Probleme mit Ozmosis und Windows 10 / USB-Bootsticks

Beitrag von „ThomasHackintosh“ vom 25. August 2016, 19:05

Hallo liebe Gemeinde,
ich habe folgendes Problem:

Hackintosh läuft nun echt klasse, nur wenn ich die SSD Wechsel für die vorhandene Windows 10 SSD Installation bzw. mit einem anderen Medium, wie CD/DVD oder USB-Bootstick, finde ich keinen Eintrag im Bootmanager von Gigabyte, kann daher nicht auswählen oder bootet auch nicht von alleine.

In den Einstellungen von SATA im Bios ist die SSD sichtbar.

Habe folgendes Bios auf dem Board -> Z87XUD5H_oz_169X_M.10c



Wie bekomme ich das in den Griff?