

**Erledigt** {Diskussion} **Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX**

**Beitrag von „hahahatrallala“ vom 25. August 2016, 20:12**

Hi Leute,

danke noch mal für eure freundliche, schnelle und kompetente Hilfe. Sowas ist im Internet längst nicht mehr selbstverständlich...

Das F9-BIOS habe ich nun drauf, hab vorher das originale F9 von Gigabyte eingespielt. Hab bloß vor dem originalen F9-BIOS mit F7-Taste die Standards wiederhergestellt, vor dem OZ-BIOS-Flashen nicht noch mal. Aber dürfte ja egal sein, da ich zwischen beiden Flashs nichts eingestellt habe, oder?

Bisher keine Fehler, aber das war ja auch das Tückische zuvor: die Fehler kamen sporadisch, nach Tagen, manchmal erst nach einer Woche. Trotzdem, bei so vielen Reboots über die letzten Monate konnte was nicht stimmen.

Eine Sache ist jetzt schon besser: Mit dem F7-BIOS hat das Widget istat Pro meiner Erinnerung nach nie einen Lüfter erkannt, jetzt erkennt er meinen CPU-Lüfter (und die anderen auch, aber die benutzte ich nicht, da Gehäusesteuerung) korrekt. Es wird auch die "CPU Heatsink"-Temperatur angezeigt. Nicht schlecht, mein alter iMac zeigt auch kaum mehr an...

Von daher verbuche ich das erst mal als Erfolg und warte weiter ab. Sollte es Probleme geben, installiere ich dann El Capitan.

Danke noch mal für die fachliche und moralische Unterstützung,

Viele Grüße,

trallala