

Erledigt

Problem mit GA Z97-D3H

Beitrag von „al6042“ vom 27. August 2016, 14:08

Nun,

bisher spricht nichts dagegen.

Eventuell muss für die Nutzung der AppleALC noch der Boot-Arg "-alcbeta" gesetzt werden, solange es keine AppleALC für Sierra gibt.

In Bezug auf die aber auch bereits durchgeführte Änderung zwischen 1.0.12 und 1.0.13, in der die ALC1150 Unterstützung für Layout-ID 1 bis 3 eingedampft wurde, muss ggf. nach einer neuen, passenden ID aus den bestehenden Möglichkeiten gesucht werden.

<https://github.com/vit9696/App.../master/Resources/ALC1150>

Das wären dann 5, 7 oder 11...