

Erledigt

IDT 92HD81B1X on-the-fly Patch mit Clover [AppleALC]

Beitrag von „al6042“ vom 27. August 2016, 17:05

Hi,

die Versionen 1.0.12 und 1.0.13 sollten mit Sierra funktionieren, benötigen aber ein zusätzliches Boot-Argument namens

Code

1. -alcbeta

Da du gerade von deinem HP 8460P sprichst, solltest du wieder auf ID 12 zurückgehen, damit es dann auch funktionieren kann.