

Erledigt

Lenovov T61 ModBIOS flashen + Was genau beachten?

Beitrag von „Nightflyer“ vom 28. August 2016, 17:07

Nachvollziehen? du meinst ob man es sehen kann?

Nicht direkt, aber in os x im Systembericht bei SATA/ SATA Express sollte jetzt bei Linkgeschwindigkeit jetzt nichtmehr nur 1,5 Gigabit, sondern mehr stehen.

Und du kannst jetzt fremde Wlankarten einbauen, ohne dass der Rechner den Dienst verweigert