

Erledigt

Neues Board Kein Bild!

Beitrag von „al6042“ vom 30. August 2016, 22:10

Gute Frage, denn:

20-23 errors are caused by memory/memory controller

EDIT:

Wobei auch tatsächlich die CPU-Unterstützung des geflashten BIOS die Ursache sein kann, wie bereits oben erwähnt:

<http://forums.tweaktown.com/gi...g-gt-error-code-20-a.html>