

Erledigt

Tiefenverständnis der Nichtfunktion | GA-Z170X-UD5 TH | El Capitan

Beitrag von „MacGrummel“ vom 1. September 2016, 14:41

Wirf mal den AppleALC raus. Der erschwert den ersten Start nur unnötig, weil er sich erst einrichten muss. Der kommt dann später wieder rein. Mit der richtigen ID-Nummer dann vielleicht! In der Config-Pliste immer noch das Weihnachtsthema? Naja!

Für die interne Grafik brauchst Du sicher ein paar entsprechende Clover-Patches. Ich pack mal meine in die Liste. Die Exclude-Liste solltest Du Dir zu Deinem Board und Deinem Gehäuse selbst erstellen, wie es im 170er Thread beschrieben ist, das nimmst Du da erstmal besser wieder raus..