

Erledigt

Tiefenverständnis der Nichtfunktion | GA-Z170X-UD5 TH | El Capitan

Beitrag von „RM11-Mannheim“ vom 2. September 2016, 21:25

Hi,

falls es Dir helfen sollte ich hab das gleiche Board wie Du. Ich hab mich an eine andere Anleitung gehalten und zwar, darf ich nicht posten 😊

Mach mal die Funktion Windows 8/10 features im UEFI auf other System und auf jeden Fall Super I/O aus. Ansonsten sieht die UEFI einstellung gut aus.

Was funktioniert? Alles außer iTunes Video DRM

MFG