

Erledigt

IDT 92HD81B1X on-the-fly Patch mit Clover [AppleALC]

Beitrag von „al6042“ vom 3. September 2016, 09:39

Das Knacken beim Booten ist leider üblich... Das geschieht, wenn der AudioCodec über den geladenen Kext aktiviert wird.

Welche Version von CodecCommander hast du denn im Einsatz und wohin hast du ihn installiert?

Versuche es mal bitte mit beiliegender Version 2.6.1