

**Erledigt**

## **Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports**

**Beitrag von „MarcWitt“ vom 3. September 2016, 11:21**

Aaaalso:

Ich habe die USBInjectALL rausgeschmissen und die excludes aus der defaults entfernt. Dann die FakePCIIDMux.kext installiert. Jetzt habe ich nur noch HS01-HS05 im IOregistryExplorer.

Ich installiere jetzt wieder den InjectALL, alles weitere dann gerne in den nächsten Tage/Wochen. Ich kann ja mit dem System arbeiten....da ich aber viel schreiben muss, wäre es schon cool, wenn wir irgendwie die Apple USB Tastatur ans Laufen bekämen...die hat so einen geilen Tastenanschlag;)

Hat da jemand ne Idee, warum die im IOregistryExplorer auftaucht, aber trotzdem scheinbar tot ist?