

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „al6042“ vom 3. September 2016, 18:21

Der FakePCIID_XHCIMux wird dir alleine nichts bringen, da er vom FakePCIID aktiviert wird.
Die kannst du nur in Kombi nutzen.