

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „MarcWitt“ vom 3. September 2016, 18:34

Hat auch wirklich nix gebracht:) Ich versuch es mal mit beiden FakePCIID - die nicht genutzten Ports lasse ich excluded in den defaults?