

**Erledigt**

## **Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports**

**Beitrag von „MarcWitt“ vom 3. September 2016, 18:34**

Hat auch wirklich nix gebracht:) Ich versuch es mal mit beiden FakePCIID - die nicht genutzten Ports lasse ich excluded in den defaults?