

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „MarcWitt“ vom 3. September 2016, 21:08

So, mit den FakePCIID Kexten hats auch nich geklappt. Bin jetzt wieder auf USBinjectALL mit den excludes...

[@al6042](#) Du hattest mir auf Seite 3 in diesem Thread diese Methode empfohlen insanelymac.com/forum/topic/30...-usb-fix-el-capitan-1011/, für mich weitermachen mit 2a.

Muss ich dafür die excludes aus den defaults rausnehmen? Ich würds mal gerne mit der Methode versuchen...