

**Erledigt**

## **Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports**

**Beitrag von „al6042“ vom 3. September 2016, 21:18**

Das hätte ich wahrscheinlich schon von Anfang an gemacht... 😊

Aber nicht vergessen, das musst du nach jedem Update wiederholen und auch hoffen, dass es unter Sierra genau so geht, wenn es funktioniert.