

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „MarcWitt“ vom 4. September 2016, 18:11

So, das hat geklappt!

Neuer Stand der Dinge:

1. Ich habe die USBinjectALL in S/L/E
2. Ich habe die beiden Kexte angepasst und die Port-Restrictions entfernt (s. Screen)
3. Ich habe die UIA-Excludes aus den Defaults entfernt.

...aber leider ohne Erfolg! Ich verzweifel hier echt langsam...ich glaub, ich bin zu d... dafür 😞

Den dritten Punkt in dieser Anleitung verstehe ich ehrlich gesagt nicht:
<http://www.insanelymac.com/forum/thread/28045-nach-update-auf-10-11-6-funktionieren-nur-noch-die-front-usb-ports/?postID=255101#post255101>