

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „MarcWitt“ vom 4. September 2016, 18:46

Ok, RESET, ALLES AUF ANGANG 😊

Ich habe jetzt alle Änderungen rückgängig gemacht und die original Kexte wieder installiert.

Ich habe jetzt lediglich den InjectALL in Kombination mit den UIA-Excludes in den Defaults installiert.

Ich habe jetzt insgesamt 8 HS-Ports und 6 SSP-Ports aktiv, die auch mit dem richtigen Speed angesprochen werden.

Zwei Probleme bestehen weiterhin:

1. Ein USB-3.0 Hub wird erkannt, Geräte, die man über ihn anschließt jedoch nicht.
2. Das Apple USB Keyboard wird im IORegistryExplorer angezeigt, funktioniert aber nicht, bleibt tot

Das sind im Prinzip meine beiden Baustellen 😊