

**Erledigt**

## **Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports**

**Beitrag von „MarcWitt“ vom 4. September 2016, 20:15**

Mit FakePCIID hatte ich wieder das Phänomen, dass gar kein USB-Ports mehr funktionierten. Alle tot. Ich habe die excludes mehrfach überprüft: ALLE Ports mit USB 2.0 Stick abgefragt, die USB 3 Ports mit USB 3.0 Stick, dann alle nicht erkannten plus die beiden USRs excluded... Bin mal auf den Input von [@Brumbaer](#) gespannt! Die Tastatur lief ja auch, bis ich jetzt hier den Thread aufgemacht hab....