

5. Essener Hackintosh-Stammtisch

Beitrag von „griven“ vom 6. September 2016, 21:57

Hum das scheint aber ein Problem mit USB und/oder AHCI zu sein. Hast Du nach dem Flash des Bios die Einstellungen geprüft?

Der Stick bootet aber schon auch über OZ und nicht noch zusätzlich über Clover?