

Erledigt

Lenovo x121e Hackintosh Batterie

Beitrag von „j0nm1“ vom 7. September 2016, 21:36

Erst einmal vielen Dank für die herzliche Begrüßung hier!

Danke für deine schnelle Hilfe, hab' ich natürlich sofort ausprobiert. Ich musste allerdings feststellen, dass es nicht wirklich funktioniert. Die Systemeinstellungen melden Batterieladung 0% und ich kann mir den Akkustand auch nicht in der Leiste mehr anzeigen lassen (was vorher ging - zeigte aber dauerhaft, dass keine Batterie vorhanden sei).

Ich hoffe, dass ich alles richtig gemacht habe:

1. Mit Kext Wizard den Kext eingespielt und danach den Cache neu erstellt
 2. Danach EFI Partition mounten und unter EFI / CLOVER / ACPI / patched / die DSDT.aml eingefügt
 3. Reboot
- Soweit richtig?