

**Erledigt**

## **Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 8. September 2016, 13:21**

Wow! Herzlichen Glückwunsch! D.h alle USB Ports laufen jetzt mit der richtigen Geschwindigkeit mit Hilfe von USBInjectAll? War die uia\_excludelist noch die gleiche?

Das freut mich, dann hat sich der Aufwand doch gelohnt 😊 Irgendwie kriegt man alles zum laufen, mehr oder weniger kompliziert und langwierig 👍