

Erledigt

Dringende Hilfe benötigt für GA Z68 UD3 B3 i7 2700k mit El Capitan und Clover

Beitrag von „MC242“ vom 9. September 2016, 14:43

Dank erstmal! Ehrlich gesagt würde ich bei meinem momentanen Glück wirklich lieber darauf verzichten das BIOS zu updaten. Sonst geht nachher gar nichts mehr.

Ist das denn wirklich nötig?

Einen bootfähigen Stick habe ich längst erstellt, wie ich schon geschrieben hatte. Damit habe ich ja 10.11.6 auf die Platte mittels meines Macbook gebügelt.

Und dass es darauf läuft soll ja nur eine Nebeninfo sein, die euch sagen soll, dass das System grundsätzlich arbeitet, es aber eben am Bootloader hapert.

Kann mir vielleicht irgendjemand Tipps geben, wie ich diese Config.plist konfiguriere?

Ich habe da schon so einiges versucht, aber nichts hat funktioniert.

Der aktuelle Stand wenn ich hochfahre ist, dass ich die folgende Meldung bekomme:

```
boot0af: error
```