

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „MarcWitt“ vom 10. September 2016, 19:25

Jo! Die Excludes waren noch die gleichen! Ich hab nach der Neu-Installation lediglich nochmal den UnjectAll installiert, Defaults neu und fertig war die Laube 😊