

Erledigt

USB 3 zickig mit Samsung portable SSD T3. USB 2 Geht...

Beitrag von „al6042“ vom 11. September 2016, 18:23

Das liegt insgesamt an deinem Board und den insgesamt 3 verschiedenen USB Controllern.



The screenshot shows the product specification page for the GA-X79S-UPS-WIFI motherboard. The 'USB' section is highlighted, listing the following specifications:

- Chipset:**
 - 1. Up to 12 USB 2.0/1.1 ports (8 ports on the back panel, including 1 eSATA/USB Combo, 6 ports available through the internal USB headers)
- VIA VL800 chip:**
 - 1. Up to 4 USB 3.0/2.0 ports on the back panel
 - * Due to a Windows 7 limitation, please connect your USB device(s) to the USB 2.0/1.1 port(s) before the VIA USB 3.0 controller driver is installed.
- Freemove FL1000 chip:**
 - 1. Up to 2 USB 3.0/2.0 ports (available through the internal USB header)

Hast du mal geschaut welcher Controller für die USB3.0-Ports genutzt wird?

Gibt es eine mitgelieferte Blende mit weiteren USB3.0-Ports die du noch verbauen und an einen selbstgewählten USB-Header anschliessen kannst?