

USBInjectAll

Beitrag von „IngoG“ vom 13. September 2016, 20:22

Hallo zusammen!

Also erst mal ein großes Dankeschön an Brumbaer für die tolle Anleitung!

Ich hatte auch USB Probleme mit meinem Asus Z170-K

Ich konnte mit Hilfe der Anleitung die SSDT so anpassen, dass nun alle relevanten USB-Ports (14 Stück also auch für El Capitan geeignet) inkl. USB 3.0 funktionieren.

Das sind die Ports:

HS01, HS02, HS03, HS04, (hören zu den USB 3.0)

HS09, HS10, HS11, HS12, HS13, HS14 (2x USB Rückseite und die beiden 9-Pin Stecker auf dem Board)

SS01, SS02, SS03, SS04 (Beide USB 3, 19-Pin Stecker auf dem Board)

Wer die gebrauchen kann - einfach laden und im Pfad CLOVER->ACPI->patched auf der EFI Partition ablegen.

[SSDT-USB-Z170-K.aml.zip](#)

[Gruß](#)

[Ingo](#)