

Erledigt

SpeedStep

Beitrag von „Ka209“ vom 14. September 2016, 20:11

[@kuckkuck](#)

Stresse mit Prim und oder mit Video encodieren Xilisoft Video Converter

eine kurze log Datei anbei nachdem ich drop OEM angewählt und neu gestartet habe
meine DSDT wurde von [@al6042](#) editirt ob er meine CPU mit eingefügt hat weis ich nicht

meine Clover Einstellungen sind wie auf Foto vielleicht sind die auch ggrundauf Falsch gesetzt

ob sich meine Einstellungen mit denen in der DSDT eingestellten werte überschneiden weis ich
nicht da

ich da nicht durchblicke 