

Erledigt

Hackintosh reparieren --> richtiges Ozmosis finden

Beitrag von „griven“ vom 16. September 2016, 20:48

Das ist eine Funktion von Ozmosis die über die Versionen eine starke Überarbeitung erfahren hat. Der Funktionsweise ist vergleichbar mit dem GraphicsEnabler von Chameleon.

Da es eine Funktion bzw, ein Bestandteil von Ozmosis ist kannst Du das natürlich nicht einfach im Bios aktivieren oder deaktivieren sondern erledigst das entweder über das Terminal

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableNvidialInjection=%01`

oder trägst es direkt in die Defaults.plist ein.