

Erledigt Update auf Sierra

Beitrag von „al6042“ vom 17. September 2016, 09:58

Nun,

der iMac13,1 arbeitet mit einer IvyBridge-CPU und deren internen HD4000.

Sollte OSX diese SysDef in verschiedenen Kexten und Einstellungen als Grundlage nutzen, könnte es vereinzelt zu komischen Phänomenen kommen:

- Probleme bei der Nutzung Haswell CPU als IvyBridge
- deine GTX750TI macht plötzlich ganz komische Dinge, z.B. Kein Dualmonitor mehr möglich... usw.

Deswegen empfehle ich bei Haswell-CPU's (und höher) und Nvidia-GPU's immer den iMac14,2