

Erledigt Mac Mini mit GA-H97N-Wifi (Bluetooth will nicht)

Beitrag von „sunraid“ vom 25. November 2016, 10:35

Habe gestern mein System "Testaufbau" auf Sierra geuppt, hat soweit funktioniert.

Zuerst wollten wifi und BT nicht, habe es aber mit diesem Paket BCM4352 WIFI/Bluetooth Paket, BrcmFirmwareRepo.kext und BrcmPatchRam2.kext hinbekommen das BT wieder funkts.

Wifi will aber nicht? WO kann ich denn da noch schrauben?

Edit 25.11. 10:34 Uhr

Hat sich erledigt! Mit diesen Einstellungen

In "Clover Configurator" unter Device: 0x0 bei WIFI 0x43a014e4 eintragen.

Dannach bei ,Kext and Kext Patches' unter ,KextToPatch'

Name: AirPortBrcm4360

Find: 81F952AA00007529

Replace: 81F9952A00006690

Comment: AirPortBrcm4360 - fcvo

funktioniert nun auch das WLAN wieder unter Sierra 😊