

Erledigt

HP Probook Probleme bei der Installation

Beitrag von „al6042“ vom 21. September 2016, 00:29

Unter Umständen schon....

Ich habe in der DSDT natürlich die rebrandete WLAN Karte injected...

Versuche es mal bitte mit der beiliegenden DSDT...