

Erledigt

M.2 WLAN/Bluetooth-Modul Hardware anfrage

Beitrag von „al6042“ vom 24. September 2016, 00:13

Ich habe bisher noch von keinem Whitelist BIOS bei Desktop-Mainboard gehört.
Aber dein Board sollte intern genug USB-Möglichkeiten haben:

Zitat

USB

- Intel® B150 Chipset
- 6 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports (4 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB connectors)
- 4 x USB 2.0 (High-speed USB) ports (2 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB connectors)