

Erledigt

IDT 7605 Ton funktioniert nicht (HP ProBook 6570b)

Beitrag von „al6042“ vom 24. September 2016, 15:38

Ich kenne die IDT 7605 leider nicht, könnte aber laut kurzer Recherche die IDT 92HD81B1X5 sein.

Mit dem AppleALC würde die Nutzung mit der Layout-ID 3 oder 12 unterstützt.