

Erledigt

IDT 7605 Ton funktioniert nicht (HP ProBook 6570b)

Beitrag von „Medusalix“ vom 24. September 2016, 15:40

Ja, das müsste genau die sein. AppleALC habe ich schon probiert, allerdings hat es wegen der Layout-ID 18 nicht funktioniert.

Was genau passiert denn, wenn ich stattdessen die 12 injecte? Tauchen dann in den Einstellungen nur andere Anschlüsse auf?

Oder kann ich selber ein Patch für die 18 erstellen? (Gibt ja ne Anleitung im Wiki auf der GitHub Seite)