

Erledigt

IDT 7605 Ton funktioniert nicht (HP ProBook 6570b)

Beitrag von „al6042“ vom 24. September 2016, 16:07

Wenn du mit dem AppleALC und den Clover-fixHDA arbeiten würdest, könntest du das schnell mal testen...

Einfach mal schnell unter "Devices" -> "Audio" -> "Inject" die Nummer von 18 auf 12 oder 3 ändern und neu starten.