

Erledigt

HP Probook Probleme bei der Installation

Beitrag von „al6042“ vom 25. September 2016, 13:42

Das mit den Touchpad-Settings unter Sierra ist ein bekanntes Problem und kann durch den Austausch der Datei "Trackpad.prefPane" unter /System/Library/PreferencePanels mit folgender Datei aus dem alten ElCapitan mehr oder weniger gelöst werden.

https://hackintosh-forum.de/dr...234_Trackpad.prefPane.zip

Dummerweise gibt es aber noch ein paar grundlegende Bugs mit dem VoodooPS2Controller.kext, bzw. der Nutzung von Tasten zur Lautstärke- und Helligkeits-Regelung.

Eventuell wird in neueren Versionen auch das Trackpad-Problem nachhaltig gelöst.