

## USB 3.0 Karte unter Sierra mit Clover (VIA Technologies - VL80x xHCI USB 3.0)

Beitrag von "MrLight" vom 25. September 2016, 18:30

Hi, habe beide heruntergeladen und installiert.

Es ist "VIA Technologies - VL80x xHCI USB 3.0 Controller"





Hilf das weiter?

PS: Mir ist noch was aufgefallen, wenn ich währen des Betriebes eine 3.0 Festplatte verbinde, wird diese ganz normal gemundet, wird aber NICHT unter System Info > USB angezeigt. Auch das kopieren von Daten geht recht flott. Doch sie taucht nicht auf. Wenn ich jedoch versuche zu booten (nicht von USB), hängt das System immer in einer Schleife. Also Stürzt während des booten ab, und fängt wieder von vorne an...