

Erledigt

GTX 970 Webdriver funktioniert nach Sierra Update nicht mehr

Beitrag von „rubenszy“ vom 25. September 2016, 23:14

ist ganz einfach der 367.15.10.05f01 arbeitet nicht mehr mit `nvda_drv=1`, wenn dein NVRAM beschreibbar ist, dann schreibt der Webtreiber den passenden Eintrag in die NVRAM beim Installieren.