

Erledigt

GTX 970 Webdriver funktioniert nach Sierra Update nicht mehr

Beitrag von „harbeckster“ vom 26. September 2016, 22:56

Ich habe im Moment keine defaults.plist und habs jetzt über nvram ausprobiert.

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableNvidiaInjection=%01`

Das sollte dann der Befehl zum deaktivieren sein, oder? Welcher Wert aktiviert es dann wieder? %=00?

Zumindest die beiden Varianten habe ich eben ausprobiert, hatte keinerlei Effekt.

Edit: Hab jetzt auch nochmal nen NVRAM Reset durchgeführt, hat auch nichts gebracht.

Edit2: Durch den NVRAM Reset war natürlich auch die SystemID etc. resettet, habe jetzt nochmal meine alte defaults.plist eingespielt, jetzt funktioniert es 😊