

Erledigt

# macOS Sierra - Installationen & Erfahrungsberichte

**Beitrag von „Neo.aka.Darkman“ vom 28. September 2016, 23:43**

Hi! Seit 10.12.1 beta 1 haben einige Benutzer mit Broadcom BCM94352HMB (AzureWave AH-CE123H) ein Problem mit WLAN, nämlich

Code

1. AirPort\_Brcm43XX::start: Failed PCIe configuration, this[0x2dae1a3cc0a25b9b] vendor[0x000014e4] device[0x000043a0], chip: vid[0x14e4] did[0x43b1] bar0[0xf6a00004]

Das kann leicht korrigieren mit 3 neue Patches (man muss die zum existierenden Patch hinzufügen)

"Lesbare Patches für AirPortBrcm4360

"Code für PlistEditPro"