

Erledigt

Haupthackintosh will nicht ohne Grafikkarte richtig arbeiten

Beitrag von „rubenszy“ vom 29. September 2016, 09:46

Was wollt ihr denn mit den Treiber, wenn das os startet, dann haben sich die Treiber erledigt, wie gesagt, was man noch machen kann ist eine SSDT von der CPU und eine DSDT vom Board, wenn das alles nichts bringt, dann ist es das selbe was ich mit einem Laptop hatte mit einer HD 4400, da hilft dann nur den deinen i3 gegen einen gebrauchten i5 zu tauschen, die liegen gut unter 100 Euro, die haben dann einen HD 4600 und der macht keine zicken.