

Erledigt

## Seit Sierra funktioniert GTX 650 nicht mehr

Beitrag von „EarOfPudding“ vom 2. Oktober 2016, 17:37

[Zitat von derHackfan](#)

Jau, ein MacPro6,1 als SMBIOS ist keine gute Idee, besser wäre hier auf einen iMac13,1 oder iMac13,2 zu setzen.

ICH DANKE DIR!!



Das hat geholfen! Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach wäre 😊

Ich habe jetzt einen iMac13,1 ausgewählt und siehe da, ein Bildschirm (über DVI) funktioniert damit perfekt mit den WebTreibern!

[Zitat von ralf.](#)

Der Inject Nvidia muss noch raus

Danach habe ich noch Inject Nvidia entfernt und auch der 2. Bildschirm (über HDMI) wird erkannt!

Ich kann euch nicht genug danken! \*Applaus\*

Falls jemand mit ähnlichen Spezifikationen das selbe Problem hat, werde ich nochmals die config.plist mit der es funktioniert hat, beifügen.

Herzlichen Dank und  
Mit freundlichen Grüßen  
EarOfPudding