


Erliegt USB 3.0 Thinkpad E540 - El Capitan

Beitrag von „Patricksworld“ vom 4. Oktober 2016, 20:36

Hatte vorher einen anderen Kext to patch drin.



Mit den jetzigen einträgen funktioniert der USB stick. Keine Kamera. Und die geschwindigkeit ist auch falsch.



noch jemand eine Idee?